

Dôležitosť

Tento návod na obsluhu platí pre bezpečnostné spínače TZ.... Tento návod na obsluhu tvorí spolu s dokumentom *Bezpečnostné informácie* a s prípadne priloženou kartou údajov kompletnú informáciu pre užívateľa vášho prístroja.

Dôležitosť!

Používajte, prosím, návod na obsluhu určený pre vašu verziu výrobku. V prípade otázok sa obráťte na servis EUCHNER Service.

Doplňujúce dokumenty

Kompletná dokumentácia pre tento prístroj pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

Názov dokumentu (číslo dokumentu)	Obsah
Bezpečnostná informácia (2525460)	Základné bezpečnostné informácie
Návod na prevádzku (2088062)	(tento dokument)
Vyhľásenie o zhode	Vyhľásenie o zhode
priplatné doplnky k návodu na prevádzku	zohľadnite prípadne príslušné doplnky k návodu na prevádzku alebo karty údajov.

Dôležitosť!

Prečítajte si vždy všetky dokumenty, aby ste získali kompletný prehľad ohľadom bezpečnej inštalácie, bezpečného uvedenia do prevádzky a bezpečnej obsluhy prístroja. Dokumenty je možné stiahnuť na stránke www.euchner.com. Zadajte do vyhľadávania číslo dokumentu alebo objednávacie číslo prístroja.

Použitie podľa určenia

Bezpečnostné spínače konštrukčnej série TZ sú blokácie zariadenia s istením (konštrukčný rad 2). Ovládač má malý kódovací stupeň. Tento bezpečnostný komponent v spojení s pohyblivým oddeľujúcim ochranným zariadením a riadiacim systémom stroja bráni tomu, aby sa ochranné zariadenie mohlo otvoriť, pokiaľ sa vykonáva nebezpečná funkcia stroja.

Znamená to:

- ▶ Príkazy na zapnutie, ktoré vyvolávajú nebezpečnú funkciu stroja, sa smú stať účinnými až vtedy, keď je ochranné zariadenie zatvorené a zaistené.
- ▶ Istene sa smie odblokovať až vtedy, keď je nebezpečná funkcia stroja ukončená.
- ▶ V aplikáciách na ochranu osôb sa musí kontrolovať poloha istenia tak, že sa v bezpečnostnom obvode vyhodnocuje kontakt na kontrolu magnetu (ÜK).
- ▶ Zatvorenie a istenie ochranného zariadenia nesmie vyvolať žiadnen samovoľný nábeh nebezpečnej funkcie stroja. Tu sa musí uskutočniť samostatný príkaz štartu. Výnimky pozrite EN ISO 12100 alebo relevantné C-normy.

Prístroje tohto konštrukčného radu sú vhodné aj na ochranu procesu.

Pred použitím prístroja je potrebné vykonať posúdenie rizika na stroji, napr. podľa nasledujúcich noriem:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ IEC 62061

K použitiu podľa určenia patrí dodržiavanie príslušných požiadaviek na montáž a prevádzku, predovšetkým podľa nasledujúcich noriem:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN 60204-1

Dôležitosť!

▶ Používateľ zodpovedá za správnu inštaláciu prístroja do bezpečného komplexného systému. Za tým účelom je potrebné komplexný systém overiť napr. podľa EN ISO 13849-1.

▶ Ak sa na stanovenie Performance Level (PL - úroveň výkonu) použije zjednodušená metóda podľa EN ISO 13849-1:2023, časť 6.2.3, je možné, že sa PL zredukuje, ak sa za seba zapojí viaceré prístrojov.

▶ Logické zapnutie bezpečných kontaktov do rady je možné za určitých okolností až do PL d. Blížšie informácie v tomto uvedá ISO TR 24119.

▶ V prípade, že je k výrobku priložená karta s údajmi, ktorá sa odlišuje od údajov uvedených v tomto návode na prevádzku, platia údaje uvedené v karte s údajmi.

Konštrukcia bezpečnostného spínača je realizovaná tak, aby sa dali vylúčiť interné chyby podľa EN ISO 13849-2:2012, tabuľka A4.

Kontrola istenia

Všetky prevedenia majú minimálne jeden bezpečný kontakt na kontrolu istenia. Pri odblokovaní istenia sa kontakty otvoria.

Kontakt hlásenia polohy dverí

Všetky prevedenia majú naviac minimálne jeden kontakt hlásenia polohy dverí. V závislosti od spínacieho elementu môžu byť kontakty hlásenia polohy dverí realizované s nútenským otváraním (kontakty) alebo bez nútenského otvárania.

Pri otváraní ochranného zariadenia sa spúšťajú kontakty hlásenia polohy dverí.

Prevedenie TZ1

(istenie spúštané prúžnou silou a odblokované prostredníctvom "Energia ZAP")

- ▶ Aktivujte istenie: zavorte ochranné zariadenie, na magnetu nie je žiadne napätie
- ▶ Odblokujte istenie: pripojte napätie na magnet

Istenie spúštané cez prúžnú silu pracuje na princípe kľudového prúdu. Pri prerušení napäťia na magnete ostane istenie aktívne a ochranné zariadenie sa nedá bezprostredne otvoriť.

Ak je ochranné zariadenie pri prerušení prívodu napäťia otvorené a potom sa zavrie, istenie sa aktivuje. Môže to spôsobiť situáciu, že dôjde k neúmyselnému zatvoreniu osôb.

Prevedenie TZ2

(istenie spúštané prostredníctvom "Energia ZAP" a odblokované cez prúžnú silu)

Dôležitosť!

- ▶ Istenie založené na princípe pracovného prúdu nie sú určené na ochranu osôb.
- ▶ Použitie ako istenie na ochranu osôb je možné iba v špeciálnych prípadoch po prísnom vyhodnotení rizika úrazu (pozri EN ISO 14119:2013, časť 5.7.1)!

- ▶ Aktivujte istenie: pripojte napätie na magnet
- ▶ Odblokujte istenie: odpojte napätie z magnetu

Istenie spúštané cez silu magnetu pracuje na princípe pracovného prúdu. Pri prerušení napäťia na magnetu sa istenie odblokuje a ochranné zariadenie je možné bezprostredne otvoriť!

Stavy zapojenia

Detailné stavy zapojenia vášho spínača nájdete v Obrázok 5. Tam sú popísané všetky spínacie elementy, ktoré sú k dispozícii.

Ochranné zariadenie otvorené

Bezpečnostné kontakty a sú otvorené.

Ochranné zariadenie zatvorené a nezaistené

Bezpečnostné kontakty sú zatvorené. Bezpečnostné kontakty sú otvorené.


Ochranné zariadenie zatvorené a zaistené

Bezpečnostné kontakty a sú zatvorené.

Výber ovládača

UPOZORNENIE

- ▶ Poškodenie prístroja v dôsledku nevhodného ovládača. Dbajte na to, aby ste zvolili správny ovládač.
- ▶ Dabajte pritom na rádius dverí a na možnosti upevnenia (pozri Obrázok 6).



Obrázok 1: Funkcia bezpečnostného spínača TZ

Manuálne odblokovanie

V niektorých situáciach sa vyžaduje manuálne odblokovanie istenia (napr. pri poruchách alebo v núdzových prípadoch). Po odblokovaní by sa mala vykonať skúška funkcie.

Ďalšie informácie nájdete v norme EN ISO 14119:2013, kapitola 5.7.5.1. Prístroj môže mať k dispozícii nasledujúce funkcie odblokovania:

Pomocné odblokovanie

Pri funkčných poruchách sa môže pomocou pomocného odblokovania odblokovať istenie nezávisle od stavu elektromagnetov.

Pri spustení pomocného odblokovania sa kontakty otvoria. Pomocou týchto kontaktov sa musí generovať príkaz na zastavenie.

Spustenie pomocného odblokovania

1. Klúč uvoľnite z plombovacieho drôtu.
 2. Odstráňte uzatváraciu skrutku.
 3. Odblokuje otvorením klúča.
- Istenie je odblokované

Dôležité!

- Pri manuálnom odblokovaní sa nesmie ovládač nachádzať pod ľahovým napäťom.
- Na zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii musí byť pomocné odblokovanie pred uvedením spínača do prevádzky zaplombované.
- Pomocné odblokovanie po použití zresetuje a zaskrutkuje uzatváraciu skrutku (úťahovací moment 0,5 Nm).
- Plombovanie znova zabezpečte pomocou novej plomby.

Pomocné odblokovanie kľúčom / pomocné odblokovanie s trojhranom

Funkcia ako pri pomocnom odblokovaní.

Dôležité!

- Pri manuálnom odblokovaní sa nesmie ovládač nachádzať pod ľahovým napäťom.

Únikové odblokovanie

Umožňuje otvorenie zaisteného ochranného zariadenia z rizikovej oblasti bez pomocných prostriedkov.

Dôležité!

- Únikové odblokovanie sa musí dať spúštať manuálne z vnútra chránenej oblasti bez pomocných prostriedkov.
- Únikové odblokovanie nesmie byť dostupné z vonkajšej oblasti.
- Pri manuálnom odblokovaní sa nesmie ovládač nachádzať pod ľahovým napäťom.
- Únikové odblokovanie splňa požiadavky kategórie B podľa normy EN ISO 13849-1.

Pri spustení únikového odblokovania sa kontakty otvoria. Pomocou týchto kontaktov sa musí generovať príkaz na zastavenie.

Núdzové odblokovanie

Umožňuje otvorenie zaisteného ochranného zariadenia bez pomocných prostriedkov z prostredia mimo rizikovú oblasť.

Dôležité!

- Núdzové odblokovanie sa musí dať spúštať manuálne z prostredia mimo chránenej oblasti bez pomocných prostriedkov.
- Núdzové odblokovanie musí mať označenie, že sa smie spúštať iba v núdzovom prípade.
- Pri manuálnom odblokovaní sa nesmie ovládač nachádzať pod ľahovým napäťom.
- Funkcia odblokovania splňa všetky ďalšie požiadavky z normy EN ISO 14119.

► Núdzové odblokovanie splňa požiadavky kategórie B podľa normy EN ISO 13849-1.

Pri spustení núdzového odblokovania sa kontakty otvoria. Pomocou týchto kontaktov sa musí generovať príkaz na zastavenie.


Montáž

UPOZORNENIE

Poškodenie prístroja v dôsledku chybnej montáže a nevhodných podmienok okolia

- Bezpečnostné spínače a ovládače sa nesmú používať ako doraz.
- Dodržte normu EN ISO 14119:2013, časti 5.2 a 5.3, týkajúce sa upevnenia bezpečnostného spínača a ovládača.
- Dodržte normu EN ISO 14119:2013, časť 7, týkajúca sa minimalizovania možnosti obidenia blokovacieho zariadenia
- Chráňte hlavicu spínača pred poškodením a pred vnikajúcimi cudzími telesami, ako sú triesky, piesok, tryskacie prostriedky a pod.
- Uvedená ochrana IP platí len pri správne dotiahnutých skrutkách skrine, vstupov vodičov a konektívnych spojov. Rešpektujte momenty úťahovania.
- Uzatváracia skrutka pomocného odblokovania musí byť pred uvedením do prevádzky zaplombovaná.

Prestavenie smeru ovládania



Obrázok 2: Prestavenie smeru ovládania

1. Ovládač zasuňte do ovládacej hlavice.
2. Uvoľnite skrutky na ovládacej hlavici.
3. Nastavte požadovaný smer.
4. Dotiahnite skrutky momentom 1,2 Nm.

Elektrické zapojenie

⚠ VÝSTRAHA

Strata bezpečnostnej funkcie v dôsledku chybnej zapojenia.

- Pre bezpečnostné funkcie používajte iba bezpečné kontakty (a).
- Pri výbere izolačného materiálu príp. prípojných drážok dbajte na požadovanú tepelnú odolnosť a na mechanickú zaťažiteľnosť!
- Zaizolujte jednotlivé drôty s dĺžkou 6^{+1} mm, aby bol zaručený bezpečný kontakt.

Aplikácia bezpečnostného spínača ako istenia na ochranu osôb

Musí sa použiť minimálne jeden kontakt . Tento signalizuje stav istenia (obsadenie kontaktov pozri Obrázok 3 a Obrázok 5).

Aplikácia bezpečnostného spínača ako istenia na ochranu procesu

Musí sa použiť minimálne jeden kontakt . Použiť sa môžu aj kontakty so symbolom (obsadenie kontaktov pozri Obrázok 3 a Obrázok 5).

Pre prístroje s konektormi platí:

- Dbajte na tesnosť konektora.

Pre prístroje s prívodom vodiča:

1. Namontujte kálovú priechodku s príslušným druhom krycia.
2. Pripojte a svorky utiahnite momentom 0,5 Nm (obsadenie kontaktov pozri Obrázok 3 a Obrázok 5).
3. Dbajte na utesnenie prívodu vodiča.
4. Kryt spínača zatvorite a zaskrutkujte (moment utiahnutia 1,2 Nm).

Skúška funkcie

⚠ VÝSTRAHA

V dôsledku chyby pri funkčnej skúške možné smrteľné zranenie.

- Pred skúškou funkcie sa uistite, že sa v nebezpečnej oblasti nenachádzajú žiadne osoby.
- Dodržiavajte platné predpisy týkajúce sa prevencie úrazov.

Po inštalácii a po každej chybe skontrolujte správnu funkciu prístroja.

Postupujte pritom nasledovne:

Mechanická funkčná skúška

Ovládač sa musí dať ľahko zasunúť do ovládacej hlavice. Pre skúšku ochranné zariadenie viackrát uzavrite. Na existujúcich manuálnych odblokovaniach (okrem pomocného odblokovania) musia byť tiež vykonané skúšky ich funkcií.

Elektrická funkčná skúška

1. Zapnite prevádzkové napätie.
 2. Zatvorite všetky ochranné zariadenia a aktivujte istenie
- Stroj sa nesmie samovoľne spustiť.
 - Ochranné zariadenie sa nesmie dať otvoriť.
 - 3. Naštartujte funkciu stroja.
 - Kým je aktívna nebezpečná funkcia stroja, istenie sa nesmie dať odblokovať.
 - 4. Funkciu stroja zastavte a istenie odblokujte.
 - Ochranné zariadenie musí zostať zaistené tak dlho, kým bude hroziť riziko poranenia (napr. v dôsledku dobierajúcich pohybov).
 - Funkcia stroja sa nesmie dať spustiť, kým je istenie odblokované

Kroky 2-4 opakujte osobitne pre každé ochranné zariadenie.

Kontrola a údržba

⚠ VÝSTRAHA

Riziko ľahkých poranení v dôsledku straty bezpečnostnej funkcie.

- Pri poškodení alebo opotrebovaní sa musia vymeniť celé spínače aj s ovládačmi. Výmena jednotlivých dielov alebo modulov je neprípustná!
- V pravidelných intervaloch a po každej chybe skontrolujte správnu funkciu prístroja. Pokyny ohľadom možných časových intervalov sú uvedené v norme EN ISO 14119:2013, časť 8.2.

Aby sa zabezpečila bezchybná a trvalá funkcia, je potrebné vykonávať nasledujúce kontroly:

- bezchybná funkcia spínania
- bezpečné upevnenie všetkých konštrukčných dielov
- poškodenia, silné znečistenie, usadeniny alebo opotrebovanie
- tesnosť kálového prívodu
- uvoľnené prípojky vedenia príp. konektory.

Informácia: Rok výroby je uvedený v pravom dolnom rohu typového štítku.

Vylúčenie z povinného ručenia a záruky

Ak nebudú dodržané vyššie uvedené podmienky pre používanie v súlade s určením, alebo ak nebudú dodržané bezpečnostné pokyny, alebo ak bude údržba vykonaná v rozpose s požiadavkami, má to za následok vylúčenie povinného ručenia a stratu nároku na záruku.

Pokyny k us

Pre prístroje s prívodom vodiča:

Pre nasadenie a použitie podľa požiadaviek  je potrebné použiť medené vodiče pre teplotný rozsah 60/75 °C.

Pre prístroje s konektormi platí:

Pre nasadenie a použitie podľa požiadaviek  sa musí použiť napájanie triedy 2 podľa UL1310. Prípojné vedenia bezpečnostných spínačov inštalované na mieste použitia sa musia priestorovo oddeliť od pohyblivých a pevne inštalovaných vedení a neizolovaných aktívnych dielov iných časťí zariadení, ktoré pracujú s napäťom nad 150 V tak, aby sa dodržal stály odstup 50,8 mm. To neplatí v prípade, ak sú pohyblivé vedenia vybavené vhodnými izolačnými materiálmi, ktoré majú rovnakú alebo vyššiu dielektrickú pevnosť voči iným relevantným časťiam zariadenia.

Vyhľásenie o zhode

EU vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.euchner.com. Ak to chcete urobiť, zadajte do vyhľadávania objednávacie číslo Vášho prístroja. Dokument je k dispozícii v časti *Downloads*.

Servis

V prípade potreby servisu sa obráťte na:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefón na servis:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:


www.euchner.com

Technické údaje


Parameter	Hodnota
Materiál puzdra	Zlatina z ľahkých kovov
Ochrana	
Prívod vedenia	IP67
Konektor	IP65
Mechanickej životnosť	1×10^6 spínaní
Teplota okolitého prostredia	-25 ... +80 °C
Stupeň znečistenia (externé, podľa EN 60947-1)	3 (priemysel)
Montážna poloha	Ľubovoľná
Spúšťacia rýchlosť max.	20 m/min.
Sila istenia (nezaistené)	30 N
Retenčná sila	10 N
Sila ovládania max.	35 N
Spínacia frekvencia	1200/hod.
Spínaci princíp	pomalý kontakt
Materiál kontaktov	Zlatina striebra pozlátená
Spôsob pripojenia	
TZ...M	Prívod vodiča M20 x 1,5
TZ...SR6	Konektor SR6, 6-pólový+PE
TZ...SR11	Konektor SR11, 11-pólový+PE
TZ...RC18	Konektor RC18, 18-pólový+PE
TZ...BHA8	Konektor BHA8, 8-pólový
TZ...BHA10	Konektor BHA10, 10-pólový
TZ...BHA12	Konektor BHA12, 12-pólový
Prierez prípojky (flexibilný/tuhý)	0,34 ... 1,5 mm²
Menovité izolačné napätie	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA	$U_i = 250$ V
TZ...SR11, TZ...RC18	$U_i = 50$ V
Impulzné výdržné napätie	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA	$U_{imp} = 2,5$ kV
TZ...SR11, TZ...RC18	$U_{imp} = 1,5$ kV
Podmienky skratového prúdu	100 A
Spínacie napätie min. pri 10 mA	12V
Kategória použitia podľa EN 60947-5-1	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA	AC-15 4 A 230 V / DC-13 4 A 24 V
TZ...SR11, TZ...RC18	AC-15 4 A 50 V / DC-13 4 A 24 V
Spínaci prúd min. pri 24 V	1 mA
Ochrana voči skratu (poistka ovládania) podľa IEC 60269-1	4 A gG
Konvenčný termický prúd I_{th}	4 A
Prevádzkové napätie magnetu/výkon magnetu	
TZ...024	AC/DC 24 V (+10%/-15%) 10 W
TZ...110	AC 110 V (+10%/-15%) 10 W
TZ...230	AC 230 V (+10%/-15%) 10 W
Doba zapnutia ED	100 %
Sila blokovania	F_{max} F_{Zh}
OVLÁDAČ-Z-G..., RÁDIOVÝ OVLÁDAČ-Z...	2000 N 1500 N
Obmedzenia pri teplote okolia vyšej ako +70 ... +80°C	
Kategória použitia podľa EN 60947-5-1	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
TZ...SR11, TZ...RC18	AC-15 2 A 50 V / DC-13 2 A 24 V
Konvenčný termický prúd I_{th}	2 A
Ochrana voči skratu (poistka ovládania) podľa IEC 60269-1	2 A gG
Charakteristické hodnoty podľa EN ISO 13849-1	
Kontrola istenia a polohy ochranného zariadenia	
B_{100} pri DC-13 100 mA/24 V	3×10^6

Zobrazenie: ochranné zariadenie zatvorené, ovládač zablokovaný


TZ..SR6




TZ..SR11




TZ..RC18




TZ..RC18...C1826




TZ..SR6



TZ..SR11




TZ..RC18




Pohľad na zásuvnú stranu bezpečnostného spínača


TZ..BHA8




TZ..BHA10




TZ..BHA12




TZ..BHA8



TZ..BHA10



TZ..BHA12




Pohľad na zásuvnú stranu bezpečnostného spínača

Obrázok 3: Obsadenie prípojok a konektorov


Zobrazenie:

TZ.R. Ovládacia hlavica vpravo
(ovládacia hlavica vľavo zrkadlovo)




a Dráha chodu naprázdno:
Ovládač je vo vodiacej drážke, avšak bez toho, aby sa spustila funkcia.

b Proces zopnutia ukončený:
Ovládač sa musí zasunúť až do tohto bodu, aby sa zabezpečilo bezpečné zopnutie. Kvôli vypnutiu sa musí ovládač vrátiť aspoň po bod a.




S konektorom


TZ...SR6




TZ...SR11




TZ...RC18








TZ...BHA8



TZ...BHA10 / TZ...BHA12



S únikovým odblokovaním




Dĺžka únikového odblokovania

Typ	L1	L2
TZ...C2381	75	69
TZ...C2372	106	100


Vysvetlenie značiek

- Istene prevádzko pripravené
- Istene odblokované

Obrázok 4: Rozmerový náčrtok TZ...



Obrázok 5: Spínacie prvky a spínacie funkcie



Obrázok 6: Minimálne rádiusy dverí